

Matricola interna 31	<b>Allegato n°02 Gara 5233674</b>	<b>Scheda n°1</b> <b>Data: 25/09/13</b> PAG. 1 DI 2
----------------------	-----------------------------------	---

<b>PROPRIETARIO:</b> Interporto Padova S.P.A	<b>UBICAZIONE VEICOLO:</b> Corso Spagna 14  CITTA': Padova	<input type="radio"/> Noleggiatore <input type="radio"/> Dealer <input checked="" type="radio"/> Utilizzatore finale <input type="radio"/> Altro	
<b>TIPO DI VEICOLO:</b> Reach Stacker da pieni	<b>MARCA:</b> CVS	<b>MODELLO:</b> 279	<b>ANNO DI COSTR.:</b> 1999
<b>TELAIO:</b> A 26022			

<b>ORE DI LAVORO:</b> circa 35000	<b>PORTATA:</b> 45 ton	<b>ALTEZZA MAX:</b> 5 fila	<b>ATTREZZATURA:</b>
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

<b>DOCUMENTI:</b> <input checked="" type="radio"/> <b>Manuale di uso e manutenzione</b> <input checked="" type="radio"/> <b>Manuale ricambi</b>  <b>Lingue:</b> .italiano..... <input checked="" type="radio"/> <b>Dichiarazione di Conformità CE</b> <input type="radio"/> <b>Perizia asseverata presente</b> <input type="radio"/> <b>Perizia asseverata da fare</b> <input type="radio"/> <b>Libretto di Circolazione</b> <input type="radio"/> <b>Libretto ISPESSL</b> <input type="radio"/> <b>Altro: .....</b>	
--	--

<b>GIUDIZIO GENERALE SUL VEICOLO</b>
--------------------------------------

Matricola interna 31	<h1>Scheda Check Usato</h1>	PAG. 2 DI 2
----------------------	-----------------------------	-------------

CHECK COMPONENTI	
MOTORE: Volvo TWD1031VE	
CAMBIO: Clark 36000 funzionamento manuale revisionato da 2500 ore	
ASSALE ANT: KESSLER REVISIONATO da 2000 ore	ASSALE POST.: CVS
PNEUMATICI ANT.: Radiali 1800x33	PNEUMATICI POST.: Tessili 1800x33
CABINA: OK	
RALLA	
MONTANTE / BRACCIO	
FORCHE:	
SPREADER: CVS	P.B.: CVS
TELAIO:	
SOSPENSIONI:	
FRENI: OK	
IMPIANTO ELETTRICO: OK impianto conta chilometri + conta container	
IMPIANTO IDRAULICO: POMPE PORTATA VARIABILE	
STRUMENTAZIONE: OK	
LUBRIFICAZIONE: OK impianto ingrassaggio doppio Telaio e Spreader	
CARROZZERIA: OK	
VERNICIATURA: scarsa	
NOTE:	
<b>OPERAZIONI DA ESEGUIRE:</b>	

CHECK ESEGUITO DA:.....

